

LIUNETM

Liune Door



VÄLISENÄRAKENTEESEEN INTEGROITU LIUKUOVIELEMENTTI

RUNKOSYVYYS 95mm

LIUNE™


Liune Door




LiO6

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO6_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
LIUKUOVIELEMENTTI LiO6



LIUNE™

Liune Door




LiO7

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO7_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15


LIUKUOVIELEMENTTI LiO7



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO7_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT




NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO7




Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO7_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
LIUKUOVIELEMENTTI LiO7



LIUNE™

Liune Door




LiO8

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO8_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT




NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO8




Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO8_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
LIUKUOVIELEMENTTI LiO8



Päiväys

30.08.2013

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO8_ELEM95_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO8



LIUNE™

Liune Door




LiO9

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO9_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15


LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO9_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15


LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO9_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



LIUNE™

Liune Door




LiO10

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO10_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO10_ELEM95_25

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



Päiväys

30.08.2013

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO10_ELEM95_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



LIUNE™


Liune Door




LiO10PO

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO10PO_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
LIUKUOVIELEMENTTI LiO10PO



LIUNE™

Liune Door




LiO12

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO12_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15


LIUKUOVIELEMENTTI LiO12



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO12_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO12



LIUNE™

Liune Door




LiO12PO

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO12PO_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO12PO



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO12PO_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25

LIUKUOVIELEMENTTI LiO12PO



LIUNE™

Liune Door




LiO14

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO14_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT




NAAMAKUVA 1:25

LIUKUOVIELEMENTTI LiO14




Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO14_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:25
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT




NAAMAKUVA 1:25
LIUKUOVIELEMENTTI LiO14



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO14_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25

LIUKUOVIELEMENTTI LiO14



LIUNE™

Liune Door




LiO16

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO16_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO16



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO16_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO16



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO16_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25

LIUKUOVIELEMENTTI LiO16



LIUNE™

Liune Door




LiO18

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO18_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO18



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO18_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO18



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO18_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25

LIUKUOVIELEMENTTI LiO18



LIUNE™

Liune Door




LiO20

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO20_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO20



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO20_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25


LIUKUOVIELEMENTTI LiO20



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO20_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:25	Rakennuskohde	


VAAKALEIKKAUS 1:25

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:25

LIUKUOVIELEMENTTI LiO20



LIUNE™

Liune Door



LiO22

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO22_ELEM95_8

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:30

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:30

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:30


LIUKUOVIELEMENTTI LiO22



Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO22_ELEM95_25	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:30	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:30

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:30

LIUKUOVIELEMENTTI LiO22

