

LIUNE™

Liune Door



VÄLISENÄRAKENTEESSEN INTEGROITU LIUKUOVIELEMENTTI

SAUNA LASIOVI
RUNKOSYVYYS 95mm

LIUNE™


Liune Door



LiO7


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO7



LIUNE™

Liune Door



LiO8

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO8S_ELEM95_8

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO8



LIUNE™


Liune Door




LiO9

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO9S_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



LIUNE™

Liune Door




LiO10

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO10S_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



LIUNE™

Liune Door



LiO11

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO11S_ELEM95_8

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO11



LIUNE™

Liune Door




LiO12

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO12S_ELEM95_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO12



LIUNE™

Liune Door



VÄLISENÄRAKENTEESEEN INTEGROITU LIUKUOVIELEMENTTI

SAUNA PUUOVI
RUNKOSYVYYS 95mm

LIUNE™

Liune Door



LiO8

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO8S_ELEM95_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO8



LIUNE™

Liune Door



LiO9

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO9S_ELEM95_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



LIUNE™


Liune Door




LiO10

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO10S_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



LIUNE™

Liune Door




LiO11

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO11S_ELEM95_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO11



LIUNE™

Liune Door



VÄLISENÄRAKENTEeseen INTEGROITU LIUKUOVIELEMENTTI

SAUNA LASIOVI
RUNKOSYVYYS 120mm

LIUNE™

Liune Door



LiO7

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO7S_ELEM120_8

Muutos pvm

Piirtäjä

VY

Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO7



LIUNE™

Liune Door




LiO8

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO8S_ELEM120_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
LIUKUOVIELEMENTTI LiO8



LIUNE™


Liune Door




LiO9

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO9S_ELEM120_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



LIUNE™

Liune Door



LiO10

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO10S_ELEM120_8

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



LIUNE™

Liune Door



LiO11

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO11S_ELEM120_8

Muutos pvm

Piirtäjä

VY

Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO11



LIUNE™


Liune Door




LiO12

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO12S_ELEM120_8	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
LIUKUOVIELEMENTTI LiO12



LIUNE™

Liune Door



VÄLISENÄRAKENTEeseen INTEGROITU LIUKUOVIELEMENTTI

SAUNA PUUOVI
RUNKOSYVYYS 120mm

LIUNE™

Liune Door



LiO8

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO8S_ELEM120_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO8



LIUNE™

Liune Door



LiO9

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO9S_ELEM120_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde


VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO9



LIUNE™


Liune Door




LiO10

Päiväys 13.04.2016	Työnro	Piirustus / Tiedosto LDLiO10S_ELEM120_40	Muutos pvm
Piirtäjä VY	Suhde 1:15	Rakennuskohde	

VAAKALEIKKAUS 1:15
 SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15
 LIUKUOVIELEMENTTI LiO10



LIUNE™

Liune Door



LiO11

Päiväys

13.04.2016

Työnro

Piirustus / Tiedosto

LDLiO11S_ELEM120_40

Muutos pvm

Piirtäjä

VY


Suhde

1:15

Rakennuskohde

VAAKALEIKKAUS 1:15

SEINÄRUNKO; LIUKUOVIELEMENTTI, LEVYTYKSET, OVILEVY JA KARMIT



NAAMAKUVA 1:15

LIUKUOVIELEMENTTI LiO11

